

## TABELLA DI MANUTENZIONE REVISIONE CERCHIONI VESPA

### FASE DI REVISIONE:

- #1 (min. 2:36) – Pulisci entrambi i semicerchi
- #2 (C1) (min. 2:41) – Verifica lo stato generale dei semicerchi, in particolare il metallo, i fori e i perni
- #2.1 (C2) (min. 4:25) - Se trovi ruggine rimuovila meccanicamente
- #3 (min. 7:24) – Pulisci entrambi i semicerchi
- #4 (C3) (min. 7:30) – Maschera i fori dei perni, il foro centrale e tutto ciò che non vuoi verniciare
- #5 (C4+C5) (min. 8:12) – Verniciali

(C1): Usa un materiale tenero per verificare l'entità del difetto

(C2): Se trovi molta ruggine e non puoi eliminarla tutta subito, togli almeno quella più evidente e rossa

(C3): Durante la mascheratura, copri anche i fori

(C4): Usa una vernice trasparente opaca

(C5): Vernicia alla buona l'interno dei cerchi

(C) CONSIGLIO: GUARDA IL VIDEO AL MIN. 3:51 | 5:24 | 7:58 | 8:20 | 9:05